

INDICAÇÃO N.º 01/2024

Senhor Presidente.  
Senhores Vereadores.

A vereadora que esta subscreve, na forma do artigo 105 do Regimento Interno, vem apresentar a seguinte **INDICAÇÃO** ao Sr. Prefeito Municipal:

*QUE SEJA REALIZADO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DOIS BUEIROS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL, UM NA RUA ERNESTO BENTO DE PAIVA, PRÓXIMO À ESQUINA COM A TRAVESSA GIMIRIM, E, OUTRO NA TRAVESSA GIMIRIM, PROXIMO Á BIFURCAÇÃO COM A RUA JOÃO BUENO FAGUNDES.*

JUSTIFICATIVA:


Tal indicação se faz necessária porque em ambos os casos a água da chuva não está caindo dentro do bueiro e está infiltrando no solo ao lado do bueiro causando afundamento do solo no local.

O fato tem causado transtornos aos motoristas que trafegam pelo local porque se a roda passar dentro da parte afundada o carro raspa o assoalho no chão.

São João da Mata, 19 de fevereiro de 2024.

  
Ivania Aparecida de Brito  
Vereadora

Exmo. Sr.:  
Fábio Henrique Vieira  
DD. Presidente da Câmara  
Nesta.





Bifurcação – Travessa Gimirim / Rua João Bueno Fagundes  
(próximo à casa do Didi)



Esquina – Travessa Gimirim com a Rua Ernesto Bento de Paiva  
(próximo à casa do Julinho)

INDICAÇÃO N.º 02/2024

Senhor Presidente.  
Senhores Vereadores.

A vereadora que esta subscreve, na forma do artigo 105 do Regimento Interno, vem apresentar a seguinte **INDICAÇÃO** ao Sr. Prefeito Municipal:

*QUE SEJA AVALIADO PELA SERCRETARIA DE OBRAS E SEJAM REALIZADAS AS MEHORIAS QUE FOREM NECESSÁRIAS NO CALÇAMENTO E NO MEIO FIO NA ESQUINA DA RUA JOÃO BUENO FAGUNDES COM A RUA GERALDO GOMES DE LIMA.*

JUSTIFICATIVA:


Tal indicação se faz necessária porque devido à grande movimentação de máquinas agrícolas que manobram no local o calçamento encontra-se bastante danificado.

Na oportunidade, deve ser realizado também um reparo no bueiro de captação de água pluvial localizado naquele local, pois, devido ao afundamento da tampa do referido bueiro a água que corre por ali não adentra na galeria e desce pela Rua Geraldo Gomes de Lima causando excessivo volume de água na Rua José Avelino de Melo.

São João da Mata, 19 de fevereiro de 2024.

  
Ivania Aparecida de Brito  
Vereadora

Exmo. Sr.:  
Fábio Henrique Vieira  
DD. Presidente da Câmara  
Nesta.





Bifurcação – Rua Geraldo Gomes de Lima / Rua João Bueno Fagundes  
(em frente à casa do Paulinho / Romara)



INDICAÇÃO N.º 11/2024

Senhor Presidente.  
Senhores Vereadores.

A vereadora que esta subscreve, na forma do artigo 105 do Regimento Interno, vem apresentar a INDICAÇÃO n. 11/2024, ao Sr. Prefeito Municipal:

***QUE SEJA NOMEADA ALGUMA RUA OU OBRA DO MUNICÍPIO COM O NOME DO SR. JOSÉ SALLES ALVIM.***

JUSTIFICATIVA:

Tal indicação se faz necessária como medida de homenagem, considerando os relevantes serviços que por ele foram prestados ao Município.

São João da Mata, 03 de julho de 2024

*Ivânia*

**Ivania Aparecida de Brito**  
Vereadora

Exmo. Sr.:  
Fábio Henrique Vieira  
DD. Presidente da Câmara  
Nesta.

